



Werte

- Baudenkmal
- Bewegungsparcour
- Erlebbare Vils
- Erlebnispfad
- Einkaufsmöglichkeit
- Restaurant
- Hotel
- Seniorenzentrum
- Kindertagesstätte
- Sportanlage
- Grundschule
- Obstweide

Mängel

- Leerstand
- Parkplatzsituation
- Mangelnde Aufenthaltsqualität
- Barrierefreiheit fehlt
- Gefährliche Straßenquerung
- Lärmemissionen
- Steigung
- Unschöne Mauer
- Schmalere Gehweg
- Straßenschäden
- Trennwirkung/ ungenügende Straßenraumgestaltung
- Fehlende Wegeverbindung
- Prägende Raumkante
- Grünflächen
- Fließ-/ Stillgewässer



1:1.000  
0 12,5 25 50 75 100 Meter